公開実用 昭和54—67427

BEST AVAILABLE COPY



実用新案登録願 (02)

特許庁長官 熊 谷

考案の名称 農用トラクタにおける動力収出し装|

2. 案 大阪市北区茶屋町62番地 住 所 一農機株式会社内

氏

H

略 (ほか8名)

実用新案登録出願人

アマガナキシ イ ナ デラ 尼崎市署名寺三四一番地 カンザキ コウキユウ コウ キ セイサクレヨ

株式会社 神崎 高級工機製作所(ほか) 氏 ... 取締役社長 山 岡 洁

代 理 入

所 〒530 大阪市北区大工町33 八千代已几東館

(7650)弁理士 石 原

氏

電話大阪(06)354-1698



- (1) 明 細 書 1 通
- (3) 願書副本 1通
- 瓩1面 (4) 委任 状 多通



54-67427 52 141583

6 前記以外の考察者及び実用新案登録出顧人

(1) 考 荣 者

住所 尼斯市省名等三四一番地 株式会社 神崎高級工機製作所內

氏名 富士 略 康 一 郎

住所 尼納市第名寺三四一番地 尼納市第名寺三四一番地 株式会社 神崎高級工機製作所内

氏名 原 田 重 夫

(2) 実用新樂登錄出顧人

住所

オオサカシキタ ク ダナテマチ 大 阪 市 北 区 茶 駐 町 **6 2 番 地** ノウ キ

(685) ヤンマー 農機株式会社

氏名 (名称)

54-67427

1. 考案の名称

農用トラクタにおける動力取出し装置

2. 実用新案登録請求の範囲

リヤハウジングの後端開口を閉鎖するハウジングカバーに形成せるPTO軸挿通穴に嵌合されてPTO軸を支承するペアリングとPTO軸上のオイルシールを保持する保持筒を、その前端部に形成せるの部を上記ハウジングカバーの内面に当てて該ハウジングカバーに固定してあることを特徴としてなる、農用トラクタにおける動力取出し装置。

3. 考案の詳細な説明

この考案は、最用トラクタにおいて、該トラクタの後部に連結されるロータリ耕耘装置等の作業機用の駆動力を取出すための動力取出し装置に関し、その目的とするところは、動力取出し用のPTO軸のトラクタ背後への罵出部長を過大としまいと共に加工を容易とする工夫を施された、農用トラクタ等における新規な動力取出し装置を提供

(1)

54-67427

公開実用 昭和54—67427

するにある。

すなわち、第2図に示すように、前記リヤハウジング4内の後部には、リヤハウジング4の後端 開口を閉鎖するハウジングカバー10に適当本数の媒杆11とその両端に螺合される締付けナツト 12とに支持して、支壁体13を挿入設置してあり、この支壁体13と上記ハクジングカバー10とに両端部で支持させて、前配PTO軸6とその前段に位置する伝動軸14とが設けられているのであるが、ボールペアリング15を介し上記支壁体13に前端を支持されたPTO軸6は、その後端側を次のように支持されている。



公開実用 昭和54-67427

21を、該ペアリング21端面を上記段部19に当てて保持させると共に、該ペアリング21と上記内向き環状突出部20間でオイルシール22を保持筒17に保持させてある。

なお、エンジン 1 例に位置する前記伝動軸 1 4 とその後段のPTO軸6間には、次のようなPT 0 変速装置 2 3 を配設してある。すなわち、との PTO変速装置23は、第2図に示すように、伝 動軸14に固定せる3個の異径の変速密車24, 2 5, 2 6 と、 P T O 軸 6 上にスプライン嵌合に より相対摺動のみ自在に設けられた一体的な2個 のシフト歯車27, 28と、PTO軸6 に遊録さ れ伝動軸14上の1変速歯車26に常時嚙合され ている遊転歯車29に一方の嚙合片30mを、上 記遊転歯車29側のシフト歯車28に他方の嚙合 片300を、それぞれ形成して構成された嚙合ク ラツチ30とを、備えており、PTO軸6上でシ フト歯車27,28を選択的に摺動変位させて、 噛合片30a,30b間の嚙台いによるクラッチ 3 0 嵌入で1 速の変速比を、歯車25, 28間の

E-

噛合いにより2速の変速比を、歯車24,27周 の噛合いにより3速の変速比を、それぞれ得るこ とができるものに構成されている。また上記の遊 転歯車 2 9 は P T 0 軸 6 に、ポールペアリング 31 を介して遊飯されているが、とのポールペアリン グ31と前記ポールペアリング21間で該ペアリ ング31.21の後端面と前端面とを押えるカラ - 3 2 が P T O 軸 6 上に設けてあると共に、ポー ルペアリング 3 1 の前端面を押える他のカラー 33 がPTo軸6上にスナップリング34にて位置を 規 制 し て 設 け て あ る 。 さ ら に 上 配 し た シ フ ト 🛍 草 27, 28は、第3回に示すシフトフォーク35 にて変位操作されるものとなされているが、この シフトフォーク35を摺動自在に支持しガイドす るフォークシャフト36は、前記支壁体13とハ **ウジングカバー10間にかけ渡されその両端に形** 成せる螺条部36aにナット12を螺合して支盤 体13とハウジングカバー10間を締付け固定す るものとされていて、このフォークシャフト36 を前記螺杆11の1本に置換えてある。なお、第



公開実用 昭和54-67427

2 図にかいて、3 7, 3 8 はそれぞれ、支壁体 1 3 とハウジングカバー1 0 とに保持されて前記 伝動軸1 4 を支承するポールペアリング、3 9 は、 P T 0 軸 6 のリヤハウジング 4 外への露出部を解 放可能にカバーするカバー筒、4 0 は、前配の保 持筒1 7 外周面と挿通穴1 6 内周面間に介在させ たシール用の0 リングである。

 に接続するに必要な余裕長を確保しつつリャハウ ジング4外へ露出せしめられる部分の長さらが、 保持簡17前端にハウジング4外へ臨む鰐部がな いことからしてそれだけ短かくされ、安全性の高 いものとなつているのはもとより、製作上ないし 加工上も、次のように有利になつている。すなわ ち、上記機能の保持簡を後端に位置決め用及び固 定用の鍔部を備えたものとするときは、該鍔部が 当てられるハウジングカバー10外面について精 密 な 端 面 加 工 を 施 す 必 要 が あ る が 、 前 端 に 鍔 部 17aを形成された凶示保持簡17とするときは、 該鰐 彫17aが当てられるハウジングカバー10 の内面10aについての端面加工を、リャハウジ ング4端面に該カバー10の内面10mを沿わせ るために必須とされるハウジングカバー10内面 の端面加工と同時に一挙に行ない得るから、面倒 な端面加工が1回省略され、これよりして加工上、 有利となつているのである。

以上の通りであつて、この考案の農用トラクタ における動力取出し装置は、リヤハウジング4の

公開実用 昭和54—67427

後端開口を閉鎖するハウジングカバー10亿形成せるドT0軸挿通穴16亿嵌合されてFT0軸6を支承するペアリング21とFT0軸6上のオイルシール22を保持する保持筒17を、その前端部に形成せる鍔部17aを上記ハウジングカバー10の内面10aに当てて該ハウジングカバー10に固定するといつた構成のもので、FT0軸のトラクを背後への露出部長を過大とせず安全性を高めると共に、一端面加工を省略させて加工を容易とするものとなつている。

4. 図面の簡単を説明

・第1図はこの考案の一実施例を装備した農用トラクタの概略側面図、第2図は同トラクタ要部の 終断側面図、第3図は同要部の断面部分図である。


4 … リヤハウジング、 6 … P T O 軸、 1 0 … ハ ウジングカバー、 1 0 a … カバー 1 0 の内面、

16…挿通穴、17…保持筒、17a…鍔部、


18…ねじポルト、19…段部、20…内向き環状突出部、21…ポールペアリング、22…オイルシール。








67427 13



公開実用 昭和54-67427

第3図



67427 3/3

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked.

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox